产品设计更改通知单

变更日期：	2021.04.24	文件编号：	21-001

更改产品	产品配套
1. LHE5616B-0104d 高压主轴	1.LHE523601 旋转阀 MWD 配套表 2.LHE524501 旋转阀 MWD 配套表 3.LHE524601 旋转阀 MWD 配套表 4.LHE525601 旋转阀 MWD 配套表 5.LHE525602 旋转阀 MWD 配套表

更改部位：

☑结构 ☐ 软件 ☐ 固件 ☐ 其他

更改类型：

☐产品升级 ☐建议更改 ☑必须更改

更改目的：

LHE5616B 旋转阀脉冲器缓慢漏油，影响仪器使用。

更改前产品处理：

统计仪器累计使用时间，累计使用时间达到标准后，仪器必须返厂维护更换

1.销售 B 区胜利区块：

仪器累计使用 200 小时返厂维护，脉冲器编号：：022/026/041/045/047/065/066/067/068

仪器累计使用 300 小时返厂维护，脉冲器编号：：013/021

2.销售 B 区大庆区块：

仪器累计使用 200 小时返厂维护，脉冲器编号：591/024/034/074

仪器累计使用 300 小时返厂维护，脉冲器编号：075/078/079，080/081/082

3.销售 E 区 CPL 区块：

仪器累计使用 200 小时返厂维护，脉冲器编号：：035/037

4.销售 E 区长庆区块：

仪器累计使用 200 小时返厂维护，脉冲器编号：051/057/058/059/015/050/052/062/055/056/063/064

5.区域服务调拨仪器：

仪器累计使用 200 小时后，返厂维护时更换，脉冲器编号：

287/011/014/015/016/017/018/019/023/025/027/028/030/031/032/033/036/038/039/042/043/049/06

1/070/071/072/073

仪器累计使用 300h 后，返厂更换主轴，脉冲器编号：053/054/076/077。

序号	变更内容	适用产品	变更截止日期
1	依据《LHE5616B-0104d》图纸实施	1.LHE5616B 旋转阀脉冲器	2021 年 5 月 30 日

风险提示：

仪器缓慢漏油，井下工作易发生故障。

编制：李轶武	审核：秦允海	批准：

需要技术支持，请联系我们：liuhe@liu-he.com

北京六合伟业科技股份有限公司（签章）